

Читинский станкостроительный инструментальный завод

З

Глайдер

Читинский станкостроительный инструментальный завод

Резьбонасадка

полусферическая

5237 6033

Руководство к станку

г. Чита

1971 г.

№ п.п	<i>Содержание</i>	№ № листов
	<i>Содержание</i>	
I	<i>Назначение</i>	3
II	<i>Распаковка и транспортировка станка</i>	4
	<i>Схема транспортировки станка</i>	5
III	<i>Фундамент станка</i>	4
	<i>Установочный чертеж</i>	6
IV	<i>Паспорт станка</i>	7
	<i>Основные данные о станке</i>	7
	<i>Прибор</i>	8
	<i>Гидравесос</i>	8
	<i>Механика станка</i>	9
	<i>Принадлежности и приспособления.</i>	9
	<i>Основные размеры и посадочные места</i>	10
	<i>Расположение органов управления станка</i>	11
	<i>Спецификация органов управления и сигнализации</i>	12
	<i>Кинематическая схема станка.</i>	13
	<i>Спецификация звучатых колёс, динтоб, салк и шкивов</i>	14
	<i>Спецификация подшипников и свободных тел качения.</i>	14
	<i>Сведения о ремонте станка</i>	15
V	<i>Инструкция по эксплуатации</i>	15
	<i>Основные узлы</i>	16
	<i>Станина</i>	16
	<i>Кардинальность</i>	18
	<i>Суппорты</i>	18
	<i>Зхлаждение</i>	21
	<i>Принадлежности</i>	21
VI	<i>Принцип работы станка</i>	25
	<i>Работа электросхемы</i>	27
	<i>Защита</i>	27
	<i>Монтажная электросхема</i>	28
	<i>Принципиальная электросхема</i>	29
	<i>Спецификация к принципиальной и монтажной</i> <i>электросхеме.</i>	30

№ № п. п.	Содержание	№ № листов
<u>VII</u>	Гидрооборудование	31
<u>VIII</u>	Указания по обслуживанию и эксплуатации гидроприбора	31
	Работа	31
	Спецификация гидравлической аппаратуры	35
	Смазка	36
	Спецификация к схеме смазки	37
	Схема смазки станка	38
<u>IX</u>	Подготовка к эксплуатации	39
	Первоначальный пуск	39
	Указания по технике безопасности	39
	Настройка резьбонарезной головки	40
	Установка числа оборотов шпинделя	41
	Наладка зажимного устройства	41
	Настройка давления масла в гидросистеме	42
	Наладка упора места зажима изделия	42
	Наладка хода суппорта	42
	Наладка реберса суппорта	43
	Настройка кулака ускоренного хода суппорта	43
	Настройка скорости рабочей подачи суппорта	43
<u>X</u>	Возможные неисправности в работе станка и рекомендуемые способы их устранения	44
<u>XI</u>	Дефекты, вызывающие брак или понижение качества нарезаемой резьбы и способы их устранения	45
<u>XII</u>	Рекомендуемые углы заточки для различных материалов	47
<u>XIII</u>	Изменения в станке. Ведомость комплектации полуавтомата модель 5Д07.	48 49