Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности

Код ПКП 38 II63 0000

Рязанское станкостроительное производственное объединение

Подписано Golnikov Valeri
DN: CN = Golnikov Valeri, C = RU - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, O = +79047093943, OU = http://dokstan.ru
Место: Тольятти
Дата: 2010.02.24 11:13:01 +04'00'

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПАТРОННО-ЦЕНТРОВОЙ С ЧПУ

МОДЕЛЬ I6M30Ф3I2I

Руководство по эксплуатации

Сведения по запасным частям

I6M30Ф3I2I.00.000РЭ4

1988

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Перечень подшипников 4

Чертежи сборочных единиц, в которых расположены запасные быстроизнашиваемые детали 7

Перечень чертежей быстроизнашиваемых деталей 8

Чертежи быстроизнашиваемых деталей 9

Лист регистрации изменений II

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	I6K30Ф3I2I.00.000РЭ4			
Разраб.		Кузин			СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПАТРОННО-ЦЕНТРОВОЙ С ЧПУ	Лит. A	Лист 2	Листов 11
Пров.		Шипулин						
Принял.		Кузнецов			Сведения по запасным частям	РСКБС		
Н.контр.		Денисов						
Утв		Архипов						

Копировал Формат А4

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности

Код ОКП 3811630000

Рязанское станкостроительное производственное объединение

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПАТРОННО-ЦЕНТРОВОЙ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ 16М30Ф3121

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
16М30Ф3121.00.000Р31

1989

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ……..…….. 3 – 4
2. Первоначальный пуск станка ……..…..…… 5
3. Описание электроприводов и схемы управления ……..... 6 – 10
4. Блокировки и сигнализация ……...11 – 12
5. Указания мер безопасности …….. 13 – 14
6. Указания о необходимых регулировках ……15
7. Устройство числового программного управления …..…… 16 – 19
8. Особенности программирования ……...…… 20 – 21
9. Указания по эксплуатации электрооборудования станка …… 22 – 23
10. Перечень возможных нарушений в работе станка ……..…… 24 – 25
11. Указания о порядке демонтажа и монтажа электрооборудования ..26

Лист регистрации изменений …….… 28

Приложение. Схемы