

STROJÁREŇ PIESOK
np. závod
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

XC


1200 (47 1/4")
7
24
23
17
10
21
26
13
1250 (49 7/32")
19
14
12
3
8
2
1
520 (20 15/32")
600 (23 5/8")

50

S 50693

Титульный лист, введение и содержание	S 50 768	3 листа
Технические данные	S 50 769	1 лист
Техническое описание	S 50 770	1 лист
Руководство по обслуживанию	S 50 771	4 листа
План фундамента	S 50 692	
Габаритный чертеж / рис. I /	S 50 693	
Габаритный чертеж / рис. II/	S 50 694	
* Схема электрооборудования 380 V.....	S 50 271	
Перечень запасных частей	S 50 717	
Сертификат о качестве и комплектности, Протокол заводских испытаний	S 50 760	
Протокол об испытании	S 50 759	
Принадлежности, поставляемые с машиной....	S 50 772	
Принадлежности, поставляемые по особому заказу	S 50 773	
* 220 V, 500 V	S 50 271/A	

Sa 107-697-M160

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ГИБОЧНОЙ МАШИНЫ типа Х О Т - 50

Машина :

Зав. № :

Серия :

Подписано Golnikov Valeri
DN: CN = Golnikov Valeri, C = RU - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, O = +79047093943, OU = http://dokstan.ru
Место: Тольятти
Дата: 2010.03.21 14:29:05 +04'00'

Х О Т

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД И Е С О К, Нац. предприятие

Sc 107-697-M-60