СССР
МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ГУКЛИТМАШ

ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД „МЕТАЛЛИСТ"

Подписано Гольников Валерий Борисович
DN: CN = Гольников Валерий Борисович, C = RU - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, O = ИП, OU = http://dokstan.ru
Место: Тольятти
Дата: 2009.07.17 16:01:47 +04'00'

РУКОВОДСТВО К ПРЕССУ

Пресс гидравлический правильно-запрессовочный ус.10т.с.

МОДЕЛЬ П411А
ЗАВОДСКОЙ № 942

ОРЕНБУРГ

Содержание

1. Назначение пресса. 2
2. Распаковка и транспортировка пресса. 2
3. Фундамент пресса, монтаж и установка 2
4. Подготовка пресса к первоначальному пуску 4
5. Паспорт пресса 5
   а) Основные данные 6
   б) Сведения о ремонте и изменениях 8
6. Краткое описание пресса, основных узлов 10
   а) Станина 10
   б) Стол 12
   в) Цилиндр 10
   г) Управление 12
7. Гидропривод пресса 13
   а) Описание работы гидросхемы 15
   б) Гидропанель, описание работы 16
8. Электрооборудование пресса 20
9. Первоначальный пуск пресса 21
10. Спецификация быстроизнашивающихся деталей 20, 23
11. Спецификация покупного оборудования 25
12. Правила эксплуатации и техника безопасности. 26
13. Возможные неполадки и их устранение 26

Оренбургский завод „Металлист"	Пресс гидравлич. правильно-запрессовочный, ус. 10 т. с	П411А	
	Руководство к прессу	Лист 1	Всл.