

СТАНКИ ТОКАРНЫЕ
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕЛИ

I6K20I3C32

I6K20P13C32

I6K20T1.C2

Руководство по эксплуатации
I6K20I3.P3

СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ОБЩЕ СВЕДЕНИИ ОБ ИЗДЕЛИИ	5
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	6
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	12
5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	17
6. СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ	18
7. УСТРОЙСТВО, РАБОТА ИЗДЕЛИЙ И ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ	23
8. ПНЕВМОСИСТЕМА И СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА	53
9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	59
10. ПОРЯДОК РАБОТЫ	61
II. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	62
12. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	63
13. ОСОБЕННОСТИ РАЗЛОГИИ И СБОРКИ ПРИ РЕМОНТЕ	65
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	76
15. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ	77
16. ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ	78

ПРИЛОЖЕНИЯ:

17. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИМЕНЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ


16K2013.R3

Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Гордеев	<i>Гордеев</i>	
Прор.	Агризова	<i>Агризова</i>	
Принад.	Берестов	<i>Берестов</i>	
Руковод.	Лебедев	<i>Лебедев</i>	16/11/9
Фото			

Руководство по
эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
	2	83

Московский станкостроительный завод
им. А.И. Баграмяна






Рис. I. ОГЛАВЛЕНІ ВІД СТАНКА

Ізм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

I6K20G3.P3

Лист
19

74

МОСКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
"КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ" им. А.И. ЕФРЕМОВА

П6К20ФЗС32. ОП
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТАНКА

1987 г.

строки	формат	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	код-во строк	к экз.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	I2	I6K20Ф3С32.000000.000	Схема электрическая			
2			принципиальная	13		
3	II	I6K20Ф3С32.000000.000	Перечень элементов	13		
4						
5	I2	I6K20Ф3С32.000000.000	Схема электрическая			
6			соединений	3		
7	II	I6K20Ф3С32.000000.000	Таблица соединений	32		
8						
9	22	I6K20Ф.44704I.000	Пульт. Схема электрическая соединений	I		
10						
11	II	I6K20Ф.44704I.000	Пульт. Таблица			
12			соединений	I		
13						
14	23	I6K20Ф.447100.000	Панель. Схема электрическая соединений	I		
15						
16	II	I6K20Ф.447100.000	Панель. Таблица			
17			соединений	4		
18						
19	24	I6K20Ф.447200.000	Панель. Схема электрическая соединений	I		
20						
21						
22	II	I6K20Ф.447200.000	Панель. Таблица			
23			соединений	7		
24						
25	II	I6K20Ф3С32.000000.000	Инструкция по программированию			
26				4		
27						
28						

I6720D3C32. 01

Изм.	Лист	№ до. ум.	Подп.	Дата		16К20Ф3С32. ОП			
Разраб.	Чудинов	Бурштейн	23.07			Станок токарный с числовым программным управлением.	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Горбачев	Горбачев	23.07						
Принял	Пересыпкина	Пересыпкина	23.07						
Н. контр	Алешкина	Алешкина	23.07						
ТР.	Галкин	Галкин	23.07			ОПИСЬ			
						Московский станкостроит. з-д "Красный пролетарий" им. А. И. Ефремова			