

**СТАНОК ЛЕНТОЧНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛОСКОСТЕЙ  
ЗБ890М**

**Руководство по эксплуатации  
ЗБ890М.00.000 РЭ**

---

СССР

СТАНКОИМПОРТ

МОСКВА

Обозначение	Наименование	Количество	
ЗБ890М.20.414	Ось	I	Бабка полированная
ЗБ890М.20.416	Ниполь	I	"
ЗБ890М.20.417	Пружина	I	"
ЗБ890М.20.419	Винт	I	"
ЗБ890М.20.423	Шестерня	I	"
ЗБ890М.20.425	Шестерня	I	"
ЗБ890М.20.434	Ось	I	"
ЗБ890М.20.435	Шпиндель	I	"
ЗБ890М.20.437	Винт	I	"
ЗБ890М.20.438	Тяга	I	"
ЗБ890М.20.439	Ось	I	"
ЗБ890М.20.448	Гильза	I	"

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>I. Техническое описание</b>	
I.1. Назначение и область применения .....	3
I.2. Состав станка .....	3
I.3. Устройство и работа станка и его основных частей .....	4
I.4. Электрооборудование станка .....	6
I.5. Система смазки .....	10
<b>2. Инструкция по эксплуатации</b>	
2.1. Указания по безопасности .....	II
2.2. Порядок установки .....	II
2.3. Настройка-наладка и режим работы .....	12
2.4. Регулирование .....	12
2.5. Схема расположения подшипников .....	12

<b>3. Наследство</b>	
3.1. Общие сведения .....	I3
3.2. Основные технические данные и характеристики .....	I3
3.3. Сведения о ремонте .....	I4
3.4. Сведения об изменениях в станке .....	I5
3.5. Комплект поставки .....	I6
3.6. Свидетельство о приемке .....	I6
3.7. Свидетельство о консервации .....	I9
3.8. Свидетельство об упаковке .....	I9
<b>Приложение. Материалы по быстрозаменяющимся деталям</b>	
ЗБ890М.00.000 РС .....	20

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

## ВВЕДЕНИЕ

Прежде, чем приступить к установке станка и работе на нем, следует ознакомиться со всеми разделами руководства.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с конструкцией станка, управлением и уходом за ним с целью обеспечения безопасной работы на нем.

Перед пуском станка необходимо выполнить указания разделов руководства.

## I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### I.1. Назначение и область применения

Ленточно-полировальный станок модели ЗБ890М (рис. I) предназначен для грубой и тонкой полировки плоских поверхностей разнообразных мелких изделий типа шаблонов, скоб, угольников и тому подобных деталей с помощью бесконечной абразивной ленты разной зернистости.

Зернистость и скорость ленты выбираются в зависимости от обрабатываемого материала и требуемой чистоты поверхности.

### I.2. Состав станка

I.2.1. Общий вид с обозначением составных частей станка (рис.2).




Рис. I. Общий вид станка





Рис. 2. Расположение составных частей станка