

СТАНОК ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ СТОЛОМ
И ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
ЗД722

Руководство по эксплуатации
ЗД722.000.000-10 РЭ

СТАНКОИМПОРТ

СССР

МОСКВА

Перед первоначальным пуском станка тщательно изучите руководство по эксплуатации, так как в станке применена чувствительная к настройке гидро- и электроаппаратура, которая требует внимательного и правильного обслуживания.

В процессе транспортирования и длительного хранения станка возможно нарушение настройки некоторых элементов гидро- и электроаппаратуры, что зачастую приводит к затруднению первоначального пуска, как например, получение четких движений стола и шлифовальной бабки.

При первоначальном пуске для получения четких движений стола и шлифовальной бабки, в случае необходимости, следует:

- а) тщательно промыть золотники панелей стола и шлифовальной бабки, обратив особое внимание на качество работы золотника-распределителя Р-514;
- б) убедиться в надежности работы контактов электроаппаратуры.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с конструкцией станка, управлением и уходом за ним.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. Назначение и область применения

Плоскошлифовальный станок (рис. 1) с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем модели ЗД722 предназначен для шлифования периферией круга различных деталей.

Шлифуемые детали в зависимости от материала, формы и размеров можно закреплять на электромагнитной плите или непосредственно на рабочей поверхности стола.

Станок может быть использован в различных отраслях народного хозяйства.




Рис. 1. Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем ЗД722

СОДЕРЖАНИЕ

I. Техническое описание	3	3. Паспорт	33
I.1. Назначение и область применения	3	3.1. Общие сведения	33
I.2. Состав станка	4	3.2. Основные технические характеристики	
I.3. Устройство и работа станка и его сборочных единиц	5	3.3. Сведения о ремонте	
I.4. Электрооборудование	26	3.4. Сведения об изменениях в	
I.5. Гидросистема	46	3.5. Комплект поставки	
I.6. Система охлаждения	54	3.6. Свидетельство о приемке	
Инструкция по эксплуатации	57	3.7. Свидетельство о консервации	
2.1. Указания мер безопасности	57	3.8. Свидетельство об упаковке	
2.2. Порядок установки	57	Приложение. Материалы по быстронаматывающимся детали	
2.3. Настройка, наладка и режим работы ...	59		
2.4. Регулирование	60		
2.5. Схема расположения подшипников	60		

н/д