

Ульяновский завод
тяжелых и уникальных
станков




ФРЕЗЕРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
СТАНОК

Модель 6А56-0

Руководство к станку

Том II

На 121 листе



Проект станка и Руководство разработаны

Ульяновским ГСКБ

1	2	3	4
Управление скоростью двигателя постоянного тока.	БА56-РСИ-04-00	10	
Полупроводниковый усилитель.	БА56-РСИ-05-00	11	
Электромашинный усилитель.	БА56-РСИ-06-00	5	
Запуск электроприводов.	БА56-РСИ-07-00	1	
Общие указания.	БА56-РСИ-07-01	2	
Подготовка запуска.	БА56-РСИ-07-02	3	
Проверка цепей управления под напряжением.	БА56-0-РСИ-07-03	2	
Запуск электроприводов переменного тока.	БА56-0-РСИ-07-04	3	
Запуск приводов подачи.	БА56-0-РСИ-07-05	11	
Проверка цепей ограничения ходов при ручном управлении.	БА56-0-РСИ-07-06	1	
Проверка защит блокировки освещения и сигнализации.	БА56-0-РСИ-07-07	2	
УЗТО	Руководство к станку	БА56-0-РСИ-00-00	
	Содержание	лист 4	вс. лист 6

