

Министерство Местной промышленности
РСФСР

ГЛАВСТАНКОИНСТРУМЕНТ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
г. Боровичи

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

МОДЕЛЬ Ф-3

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ	
1	Общий вид
2	Кинематическая схема
3	Описание станка
4	Измеря станка
5	Электросхема
6	Схема смазки и инструкция по смазке
7	Установочный чертеж
8	Краткая инструкция по монтажу, наладке и эксплуатации. Техника безопасности.

Гл. инженер

(Буш)

Нач. техн. отдела

(Хахалев)

Нач. ОТК

(Синяков)

г. Боровичи, Механический завод