

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ГУКЛИТМАШ

ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД "МЕТАЛЛИСТ"

# РУКОВОДСТВО К ПРЕССУ

*Пресс гидравлический  
правильно-запрессовочный.*

МОДЕЛЬ П 414  
ЗАВОДСКОЙ № 876.

ОРЕНБУРГ





Рис. 3

Оренбургское прессостраительное объединение "Гидропресс"	Пресс гидравл. приводом на- запрессованный уо. н.т.с. руководства к прессу	Модель П 414 Лист 68
---	--	-------------------------