


RETTIFICATRICE PER PIANI
CON TAVOLA CIRCOLARE ROTANTE
SURFACE GRINDING MACHINE
WITH CIRCULAR ROTARY TABLE

RT
50



PRODUZIONE

**OFFICINA
MECCANICA FAVRETTO**

TORINO - VIA VENTIMIGLIA, 68
TELEFONI 690.174 - 697.960

РУКОВОДСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ СТАНКА 202/1 и
НАЧИНАЯ СО СТАНКА 212/1 и выше.

ПЕРЕЧЕНЬ

Технические данные.....	2	
Габаритные размеры и фундаменты.....		1
Введение.....	3	
Распаковка.....	3	
Установка.....	4	
Выверка.....	4	
Чистка.....	5	
Масляный бак.....	5-6	
Смазка.....	6-7	
Электроаппаратура.....	8	
Вращение стола.....	9	
Подключение к электросети.....	10	
Основная электросхема (по запросу постав ляется принципиальная электросхема).....		2-(3)
Гидравлическая система.....	11	
Гидравлическая схема.....		4
Шлифовальная бабка.....	12	
Правильный прибор.....	12	
Нормальный шпиндель (операции по демон- тажу).....	13	
Схема шпинделя- перечень детали фиг.5..	14	5
Поперечные перемещения бабки с автомати ческим реверсом.....	15	
Поперечные перемещения от руки.....	15	
Поперечные автоматические перемещения с реверсом от руки.....	16	
Вертикальные перемещения бабки-Тонкая автоматическая вертикальная подача.....	16-17	
Быстрые вертикальные перемещения и от руки.....	17	
Автоматический вертикальный останов при достижении заданной высоты.....	18	
Общие замечания.....	19	
Круги - Балансировка.....	20	
Органы управления и регулирования - За- пасные части.....	21	
Перечень деталей в порядке номеров.....	22	
Перечень подшипников качения.....	23	
Вид спереди - перечень деталей фиг.6(A и B)	24-25	6
Органы управления-перечень деталей к фиг.7 (A и B).....	26-27	7
Кронштейн и бабка - Перечень деталей ф.8	28	8
Кронштейн, бабка и стол -Перечень дета- лей фиг.9 (A и B).....	29-30	9
Электроаппаратура-Перечень деталей фиг.10	31	10
Кронштейн - Перечень деталей фиг.11.....	32	11
Приложение 1		
Запасные части		

RT 50 dal lato sinistro anteriore

