

1.3 Состав станка

1.3.1. Состав станка

Общий вид станка с обозначением составных частей станка ВМ133 на рис. 1.




Рисунок 1 – Общий вид станка

1.3.2. Комплект поставки

Таблица 2 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол-во на станок	Примечание
ВМ133.00.000-02	Станок в сборе	1	
ВМ133.04.000	<u>Входит в комплект и стоимость станка</u> Головка вертикальная пинольная	1	Закреплена на станке
ВМ133.03.149	Стол угловой	1	Закреплен на станке
ВМ130Н.62П.30.000А	Шприц Ш2 ТУ37.372.054-88	1	
	Насадка	1	Комплектно со шприцом Ш2 ТУ37.372.054-88
	Рым-болт М10 ГОСТ 4751-73	2	Комплектно с головкой вертикальной пинольной
	Комплект запасных частей: Кольца ГОСТ 18829-73		
	008-010-14-2-2	8	
	012-016-25-2-2	13	
	016-020-25-2-2	4	

Содержание

Введение.....	3
1 Описание и работа станка.....	4
1.1 Назначение станка.....	4
1.2 Технические характеристики.....	5
1.3 Состав станка.....	7
1.4 Устройство и работа станка.....	10
1.5 Маркировка.....	11
1.6 Упаковка.....	11
2 Описание и работа составных частей станка.....	12
2.1 Привод главного движения.....	12
2.2 Станина и суппорт.....	14
2.3 Кинематическая схема.....	15
2.4 Стол угловой.....	16
2.5 Смазка станка.....	17
2.6 Гидрооборудование станка.....	18
2.7 Система охлаждения.....	19
2.8 Электрооборудование.....	20
3 Использование станка по назначению.....	30
3.1 Эксплуатационные ограничения.....	30
3.2 Подготовка станка к использованию.....	31
3.3 Использование станка.....	35
4 Техническое обслуживание.....	37
4.1 Техническое обслуживание станка.....	37
4.2 Порядок контроля работоспособности станка и принадлежностей.....	38
4.3 Регулирование станка.....	43
4.4 Сведения о запасных частях.....	44
4.5 Консервация станка.....	45
5 Транспортирование и хранение.....	47
6 Утилизация.....	47
7 Сведения о приемке.....	48
7.1. Свидетельство о приемке.....	48
7.2. Свидетельство о консервации.....	49
7.3. Свидетельство об упаковывании.....	49
7.4. Свидетельство о выходном контроле электрооборудования.....	50
8 Срок службы и гарантии изготовителя.....	51
Приложение А - Сведения о содержании цветных металлов в станке.....	52