

Средневолжский станкостроительный завод

Станок токарно — винторезный особо высокой
точности

Модель 16Д16АФ1

Руководство по эксплуатации
16Д16АФ1.000.000 РЭ

Альбом № 1

Всего альбомов 2

Содержание

1.	Общие сведения	
2.	Основные технические данные и характеристики	
3.	Комплект поставки	
4.	Порядок установки	
5.	Система смазки станка	
6.	Электрооборудование	
7.	Указание мер безопасности	
8.	Состав станка, краткое описание узлов и их регулирование ..	
9.	Устройство, работа станка и его составных частей	
10.	Механика станка (настройка, наладка, порядок работы)	
11.	Характерные неисправности и методы их устранения	
12.	Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту	
13.	Сведения о ремонте	
14.	Сведения об изменениях в станках	
15.	Материалы по запасным частям	
16.	Электрооборудование	Часть II

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в инструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

			16Д16АФ1. 000. 000 РЭ		
№ докум.	Подп.	Дата	Станок токарно-винторезный особо высокой точности. Руководство по эксплуата- ции.	Литера	Лист
				А	2
				Листов * 101	
				Средневолжский станкостроительный завод	

Средневолжский станкостроительный завод

42

СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ

ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

моделей 16Д16АФ1,

16Д16А, 16Д16АФ1-01, 16Д16А-01

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

г. Куйбышев

Министерство станкостроительной и инструментальной
промышленности СССР

Средневолжский станкостроительный
завод

СТАНКИ ТОКАРНО - ВИНТОРЕЗНЫЕ

Модели 16Д16А, 16Д16АФ1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть 2

Электрооборудование

16Д16А.000.000 РЭ

1989

Формат А4

Подп. и дата

Имя, № дубл.

Воам, явл. №

Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	Лист 3
2. Общие сведения	4
3. Описание работы станка	7
4. Защита и блокировки	11
5. Первоначальный пуск	12
6. Указания по монтажу и эксплуатации	13
7. Указание мер безопасности	14
Схемы расположения электрооборудования: Рис.1	16
Рис.2	17
Рис.3	18
Сведения о содержании драг. металлов	19
Перечень документов, на которые даны ссылки	20
8. Устройство цифровой индикации	21

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. 16Д16АФ1.180.000 ЭЗ Электрооборудование. Схема электрическая принципиальная.
2. 16Д16АФ1.180.000 ПЭЗ Электрооборудование. Перечень элементов.
3. 16Д16АФ1.180.000 Э4 Электрооборудование. Схема электрическая соединений.
4. 16Д16АФ1.180.2.000 Э4 Пульт. Схема электрическая соединений.
5. 16Д16АФ1.181.000 Э4 Электрошкаф. Схема электрическая соединений.

3 / М Е П
Ч И Н

изм лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Карон	<i>[подпись]</i>	4.12.89
Провер.			
Принял	Лексиков	<i>[подпись]</i>	09.02.90
Н-контр.	Бочкарев	<i>[подпись]</i>	09.02.90
Утвержд	Кормиличев	<i>[подпись]</i>	09.12.89

16Д16А.000.000 РЭ Часть 2

Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Электрооборудование.

Литера	Лист	Листов
A	2	21
Средневолжский станкозавод г. Куйбышев ОК		