

СССР
ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЯТ»
им. А. И. ЕФРЕМОВА

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ
СТАНОК
МОДЕЛЬ 1К62

РУКОВОДСТВО
ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Москва — 1967

СОДЕРЖАНИЕ

I. Назначение станка, область применения и краткая техническая характеристика	3
II. Распаковка и транспортировка станка	5
Схема транспортировки станка	5
Установочный чертеж станка	7
III. Расконсервация станка	8
IV. Установка станка	8
V. Паспорт станка	9
Основные данные станка	9
Спецификация органов управления	12
Взаиморасположение основных узлов станка и органов управления	13
Спецификация узлов станка	13
Таблица основных параметров зубчатых колес, червяков, винтов и гаек	14
Кинематическая схема станка	17
Механизм станка	18
Механизм главного движения	18
Механизм подачи	20
Настройка станка для нарезания торцовых резьб	26
Спецификация подшипников	28
Схема расположения подшипников	29
VI. Конструкция станка	30
VII. Смазка станка	35
VIII. Пуск станка	36
Схема смазки	37
Карта смазки	38
IX. Инструкция по делению на многозаходные резьбы	40
X. Условия эксплуатации и обслуживание станка	40
XI. Причины погрешностей точения	41
XII. Ремонт станка	42
XIII. Регулирование станка	43
XIV. Ведомость комплектации станка	50
XV. Паспорт электрооборудования станка	51

В случае поставки станка с выемкой, конусной линейкой или гидросуппортом руководство дополняется соответствующими приложениями.