

ЦНВ № 71

Министерство станкостроения СССР

ГЛАВСТАНОПРОМ

Ордена Ленина Станкостроительный завод имени Ленина

г. Стерлитамак

А

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК

МОДЕЛЬ

2А 135

Зав. № 1397


ОПИСАНИЕ

Руководство по обслуживанию и
краткие технические данные

Содержание

1. Введение	Лист 1
2. Назначение станка	Лист 2
3. Краткая техническая характеристика	Лист 3
4. Кинематическая схема	Лист 4—6
5. Спецификация кинематической схемы	Лист 7—8
6. Описание конструкций основных узлов	Лист 9—17
I коробка скоростей	Лист 9—11
II коробка подач	Лист 12—13
III Механизм подачи	Лист 14—17
IV Шпиндель	Лист 18
7. Смазка станка	Лист 19—20
8. Спецификация мест смазки	Лист 21
9. Охлаждение инструмента	Лист 22
10. Электрооборудование	Лист 23 - 25
11. Спецификация подшипников качения	Лист 26—27
12. Транспортировка и установка	Лист 28—31
13. Регулировка и наладка станка	Лист 32—33
14. Инструкция по эксплуатации	Лист 34—35
15. Принадлежности к станку	Лист 36
16. Спецификация быстроизнашивающихся деталей	Лист 37

Общий вид станка.



2A135