

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

КООРДИНАТНОРАСТОЧНЫЙ СТАНОК
МОДЕЛИ 2А430

РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

ВИЛЬНЮС — 1968

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Назначение и область применения станка	3
II. Распаковка и транспортировка станка	4
III. Фундамент станка, монтаж, установка	5
IV. Подготовка станка к первоначальному пуску	5
V. Паспорт координатно-расточного станка	6
Основные данные	6
Спецификация основных узлов станка	10
Спецификация органов управления станка	12
Спецификация зубчатых и червячных колес, червяков, винтов, гаек	13
Кинематический расчет станка	17
Механизм главного движения	18
Механизм подач	19
Спецификация подшипников качения	20
Машинное время при выполнении типовых видов обработки	22
Производительность станка при обработке типовых деталей	23
Точность обработки	24
Комплектная недостаточность принадлежностей и инструмента	25
VI. Описание станка	27
Общая компоновка и особенности станка	27
Краткое описание узлов станка	27
VII. Описание электросхемы станка и порядок управления электроприводом	31
Ручное управление столом	31
Автоматическое управление столом	31
Заштата	32
Блокировка	32
Характеристика сопротивлений и обмоток, применяемых в схеме	32
Указания по обслуживанию электрооборудования	33
Проверка работы шпинделя	33
Проверка подачи стола	33
Проверка автоматической остановки стола в заданном положении	33
Регулировка системы остановки стола	34
VIII. Смазка станка	37
Спецификация к схеме смазки	38
Обслуживание смазочной системы станка	38
IX. Первичальный пуск станка	39
X. Наладка, эксплуатация и регулирование станка, общие замечания	39
Шпиндельная головка	39
Шпиндель	40
Коробка и механизм подач	40
Привод и противовес	40
Станина	41
Стол	41
Привод и управление столом	41
Продольный датчик	42

XI. Специфические особенности и преимущества работы оточных механизмов	13
Поперечный датчик	44
Уход за механизмами продольного и поперечного датчиков и возможные неполадки их	44
Круглый стол	51
Наклонно-поворотный стол	51
Использование принадлежностей и инструмента	57