

МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ И
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

*нет головки
швейной*

МАШИНА ПРОВОЛОКОШЕЙНАЯ ОДНОАПАРТНАЯ

МАРКИ 2БНН-30

ПАСПОРТ

2БНН-30-00.00.00 ПС

1985

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр. (Лист)
1. Общие сведения об изделии	6
2. Свидетельство о приемке	7
3. Назначение	8
4. Технические данные	8
5. Указание мер безопасности	14
6. Состав изделия и комплект поставки	17
7. Устройство и работа изделия и его составных частей	18
8. Монтаж, пуск, регулирование и обкатка	33
9. Порядок работы	36
10. Техническое обслуживание	38
II. Характерные неисправности и методы их устранения	44
11. Транспортирование и хранение	46
13. Сведения о консервации и упаковке	46
14. Гарантийные обязательства	48
15. Сведения о рекламациях	49
Приложение 1. Перечень смазочных и лакокрасочных материалов, применяемых при техни- ческом обслуживании	6
Приложение 2. Перечень лакокрасочных, металлических и неметаллических (неорганических), хи- мических и других покрытий, применен- ных в изделии	68
Приложение 3. Учет неисправностей при эксплуатации.....	69
Приложение 4. Сведения об изменениях в конструкции изделия и его составных частей во вре- мя эксплуатации и ремонта.....	70

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Стр. (Лист)

Рис. 1.	Общий вид машины проволочешвейной одноаппаратной марки ЗБШ-30	5
Рис. 2.	Контрпривод	50
Рис. 3.	Механизм включения	51
Рис. 4.	Главный вал	52
Рис. 5.	Кронштейн	53
Рис. 6.	Проволокошвейная головка	54
Рис. 7.	Проволокошвейная головка	55
Рис. 8.	Проволокошвейная головка	56
Рис. 9.	Проволокошвейная головка	57
Рис. 10.	Катушка	58
Рис. 11.	Монтажный чертёж	59
Рис. 12.	Схема кинематическая принципиальная	60
Рис. 13.	Схема смазки	61
Рис. 14.	Схема электрическая принципиальная	62
Рис. 15.	Пульт управления	63
Рис. 16.	Электрооборудование. Схема электрическая соединений	64
Рис. 17.	Щит силовой. Схема электрическая соединений	65
Рис. 18.	Циклограмма	66




Рис. 1 Общий вид машины проволоч-
швейной одношпиндельной 25ПШ-30.