

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- 1.1. Назначение и область применения
- 1.2. Состав станка
- 1.3. Устройство и работа станка и его составных частей
- 1.4. Система смазки

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1. указания мер безопасности
- 2.2. Порядок установки
- 2.3. Настройка, наладка
- 2.4. Регулирование
- 2.5. Схема расположения подшипников

3. ПАСПОРТ

- 3.1. Общие сведения
- 3.2. Основные технические данные и характеристики
- 3.3. сведения о ремонте
- 3.4. Сведения об изменениях в станке
- 3.5. Комплект поставки
- 3.6. Свидетельство о приемке
- 3.7. Свидетельство о консервации
- 3.8. Свидетельство об упаковке
- 3.9. Гарантии

Приложения: 1. Альбом материалов по сборке и обслуживанию детали
 2. 2Г106Н.00.000 РА1. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование.

2Г106Н.00.000 РА

№ п/п	М. обозн.	Исполн.	Дата	Станок вертикально-сверлильный одношпиндельный настольный Руководство по эксплуатации	Лист	Лист	Листов
1	2Г106Н.00.000 РА1	Л.И. Давыдов	1980		1	1	53
2	Горючев В.А.	Л.И. Давыдов	1980				

СКБ ЗИП и ЗС

Композит: Дугаешко

Форма № 1

9
10/11/80