

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

КРАСНОРЕЧЕНСКИЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. ФРУНЗЕ

СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть I.

2Г125.00.000 РЭ

Облпошграфдат
Воршиловоград. 1982.

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по эксплуатации 2Г125.00.000 РЭ

Часть I

1. Общие сведения о станке.	3
2. Основные технические данные и характеристики.	4
3. Комплект поставки.	8
4. Указания мер безопасности.	10
5. Состав станка.	12
6. Устройство, работа станка и его основных частей.	12
7. Электрооборудование.	36
8. Система смазки.	44
9. Порядок установки.	47
10. Порядок работы.	51
11. Характерные неисправности и методы их устранения.	53
12. Сведения о консервации и упаковке.	54
13. Указания по эксплуатации.	54
14. Гарантийные обязательства.	55

Часть II

Свидетельство о приемке 2Г125.00.000 РЭ1	59
--	----

Часть III

Материалы по запасным частям 2Г125.00.000 РЭ2

1. Введение.	69
2. Схема расположения подшипников.	70
3. Перечень к схеме расположения подшипников.	71
4. Перечень боковых лезвийных деталей и сборочных единиц.	72
5. Перечень быстрознашиваемых деталей.	73
6. Чертежи быстрознашиваемых деталей и сборочных единиц.	75