

М И Н И С Т Е Р С Т В О  
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ПРЕДПОЯВЛЕНИЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ № 40 ЛЕНИН  
ОКТАБРЯ

СТАНК ЗУБОРЕЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Модели БЭЗ10П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

БЭЗ10П.00.000РЭ1

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Схема электрическая принципиальная . . . . .	3-11
2. Схемы электрические соединенки . . . . .	12-23
3. Схема расположения электрооборудования . . . . .	24-25
4. Описание работы электрической схемы и указания по эксплуатации электрооборудования . . . . .	36-39

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40

БЭЗІ ОП. 00. 000 РЭІ

Лист	Исполн.	Провер.	Дата	Станок и оборудование септикальный	Лист	Итого	
1	Ильин	Ильин	10.11.77		Инструкция по эксплуатации электрооборудования	2	40
2	Ильин	Ильин	10.11.77	(200225)			
3	Ильин	Ильин	10.11.77				
4	Ильин	Ильин	10.11.77				
5	Ильин	Ильин	10.11.77				

МИНИСТЕРСТВО СТАНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ПОЛУАВТОМАТ СУВОРЕЗКЕННИЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

МОДЕЛЬ 5Б310П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ

5Б310П.00.000 РСЭ

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Введение	3
2. Перечень подzeichников качения	4
3. Перечень быстроизнашивающихся деталей	7
4. Чертежи быстроизнашивающихся деталей	13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	<b>563107.00.000 P32</b>							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Полуавтомат зубофрезер- ный универсальный повышенной точности Руководство по эксплуатации Материалы по запасным частям							
Разработ.	Тышкова	А.И.	7.12.64							Лит.	Лист	Листов
Проб.	Лыбиди	А.И.	1.11.65							2	93	
Принят.	Лыбиди	А.И.	5.12.65							<b>1200225</b>		
Исполн.	Шастак	А.И.	10.01.66									
Учт.	Шнейдер	А.И.	10.12.66									