

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

Волковвыский завод литейного оборудования



МАШИНА
ДЛЯ РЕЗКИ И ГИБКИ

ДВУХРОЛИКОВАЯ
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ
ШПИНДЕЛЯМИ 2,5 мм
МОДЕЛИ ИВ-2714

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИВ-2700-00-001 РЭ

МАШИНА

ДЛЯ РЕЗКИ
И ГИБКИ

ДВУХРОЛИКОВАЯ
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ
ШПИНДЕЛЯМИ
2,5 мм.

МОДЕЛИ ИВ-2714

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИВ-2700-00-001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об изделии	3
Основные технические данные и характеристики	4
Комплект поставки	7
Указания мер безопасности	9
Состав машины	11
Устройство, работа зигмашины и её составных частей	12
Электрооборудование	24
Система смазки	31
Порядок установки	32
Порядок работы	35
Характерные неисправности и методы их устранения	38
Особенности разборки и сборки при ремонте	39
Свидетельство о приемке	40
Свидетельство о консервации	44
Свидетельство об упаковке	45
Указания по эксплуатации	46
Гарантийные обязательства	47
Перечень нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в руководстве по эксплуатации	48
Лист регистрации изменений	49
Приложение: 1. Альбом по быстроизнашиваемым деталям Альбом эксплуатационных документов.	50
2. Сведения о составных частях машин, поставляе- мых по особому заказу за отдельную плату.	58