

РСФСР  
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕССОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
„ГИДРОПРЕСС“



## РУКОВОДСТВО К ПРЕССУ

Прессе правильный усилием 100т. П-417Б

Прессе правильный усилием 160т. П-418В

# Оглавление

	стр.
I Назначение пресса	2
II Распаковка и транспортировка пресса	2
III Фундамент пресса и установка	2
IV Паспорт пресса	4
V Краткое описание конструкции	10
VI Спецификация покупного электрооборуд.	14
VII Описание гидравлической схемы	18
VIII Смазка пресса	20
IX Подготовка пресса к первоначальному пуску. Первоначальный пуск и указания по технике безопасности	23
X Настройка и наладка пресса	25
XI Основные неполадки и регулировка пресса	26
XII Приспособление	28
XIII Разборка и сборка пресса и техническая документация по ремонту	28

Оренбургское прессостроитель- ное объединение "Гидропресс"	Пресс правильный Руководство к прессу	Модель лист 1	ПЧ 176 ТМЗР 66.023
---	--	------------------	--------------------------

РСФСР  
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕССОСТРОИТЕЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГИДРОПРЕСС



## МАТЕРИАЛЫ ЗАПАСНЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ПРЕССОВ

П417Б      усилием    100 тс  
П437  
П418В      усилием    160 тс  
П438

# Спецификация чертежей запасных деталей

Обозначение	Наименование	Матер.	К-во компл. на изделие		Размер	В какой изел. входит
			П437	П438		
1	2	3	4	5	6	7
П437-31-101А	Поршень	СЧ21-40	1	-		Рис.1
П437-31-102	Втулка	СЧ15-32	1	-		Рис.1
П437-31-901	Кольцо	маслоот. резина	1	-		Рис.1
П438-31-101	Поршень	СЧ21-40	-	1		Рис.1
П437-31-101	Втулка	СЧ15-32	-	1		Рис.1
П437-81-505А	Пружина	Ст.П	1	1		Рис.2
КА54-1	Кольцо поршнеб.	СЧ21-40	3	-	210	Рис.1
КА54-1	Кольцо поршнеб.	СЧ21-40	-	3	260	Рис.1
ГОСТ 2041-59 КА57-2	Манжета	маслоот. резина	3	-	150x180	Рис.1
ГОСТ 2041-59 КА57-2	Манжета	маслоот. резина	-	3	180x210	Рис.1
ГОСТ 2041-59 А52-У	Кольцо	маслоот. резина	1	1	21-12x8	Рис.5
ГОСТ 2041-59 А52-У	Кольцо	маслоот. резина	1	1	21-32x25	Рис.4
П438-31-901 А52-У	Кольцо	маслоот. резина	-	1	260	Рис.1
ГА24-3-5	Кольцо	резина	32	32		Рис.3
ГОСТ 6969-54	Манжета	маслоот. резина	1	1	25x45	Рис.2
Д81-1	Пружина	Ст.П	1	1	2,5x14x70	Рис.2
Д81-1	Пружина	Ст.П	1	1	4x22x60	Рис.2
Д81-1	Пружина	Ст.П	1	1	4x22x75	Рис.4
МН2421-61	Прокладка	МЗ	6	6	18x12	Рис.2
МН2421-61	Прокладка	МЗ	1	1	20x14	Рис.4
МН2421-61	Прокладка	МЗ	2	2	22x16	Рис.4
МН2421-61	Прокладка	МЗ	2	2	30x24	Рис.2
МН2421-61	Прокладка	МЗ	2	2	36x30	Рис.2
МН2421-61	Прокладка	МЗ	1	1	39x32	Рис.2
МН2421-61	Прокладка	МЗ	1	1	39x32	Рис.4
Оренбургский завод "Гидропресс"		Пресс прабильный Пресс запрессовочный Материалы запасных и быстроизнашивающихся деталей	П417Б П437	П418Б П438	Лист 1	50 л. 3