

СТАНКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ
ALESEUSES HORIZONTALES
MANDRINADORAS HORIZONTALES
2A614-1, 2A615-1

Руководство по эксплуатации

Notice d'utilisation

Manual para la explotacion

STANKOIMPORT

MOSKVA

SSSR

СОДЕРЖАНИЕ

<p>I. Техническое описание</p> <ul style="list-style-type: none"> I.1. Назначение и область применения ... 3 I.2. Состав станка 3 I.3. Устройство и работа станка и его составных частей 3 I.4. Система смазки 10 <p>2. Инструкция по эксплуатации</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Указания мер безопасности 12 2.2. Порядок установки 12 2.3. Настройка, наладка и режимы работы. 13 2.4. Регулирование 14 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5. Расположение подшипников 15 <p>3. Паспорт</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Общие сведения 17 3.2. Основные технические данные и характеристики 17 3.3. Сведения о ремонте станка 19 3.4. Сведения об изменениях в станке ... 20 3.5. Комплект поставки 21 3.6. Свидетельство о приемке 21 3.7. Свидетельство о консервации 21 3.8. Свидетельство об упаковке 21
---	--

TABLE DES MATIERES

<p>1. Description technique</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Destination et domaine d'emploi ... 22 1.2. Parties constitutives de la machine 22 1.3. Construction et fonctionnement de la machine et de ses parties constitutives 22 1.4. Système de graissage 29 <p>2. Instructions pour l'utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Consignes de sécurité 31 2.2. Installation de la machine 31 2.3. Réglage, mise au point et régimes de travail 32 2.4. Réglage 33 2.5. Emplacement des roulements 34 <p>3. Livret technique</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Données générales 35 3.2. Caractéristiques techniques principales 36 3.3. Renseignements sur les réparations de la machine 38 3.4. Renseignements sur les modifications apportées à la machine 39 3.5. Composition du matériel fourni 40 3.6. Certificat de réception 40 3.7. Certificat de traitement stockage 40 3.8. Certificat d'emballage 40
--

CONTENIDO

<ul style="list-style-type: none"> 1. Descripción técnica 1.1. Designación y campo de aplicación 41 1.2. Composición de la mandrinadora 41 1.3. Estructura y funcionamiento de la mandrinadora y sus partes integrantes 41 1.4. Sistema de lubricación 49 <p>2. Instrucciones para la explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Indicaciones de las medidas de seguridad 51 2.2. Orden de instalación 51 2.3. Ajuste, reglaje y regímenes de trabajo 52 2.4. Regulación 53 2.5. Disposición de los cojinetes 54 <p>3. Pasaporte técnico</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Generalidades 55 3.2. Datos técnicos principales y características 55 3.3. Datos sobre la reparación de la mandrinadora 57 3.4. Datos sobre las modificaciones en la mandrinadora 58 3.5. Entregas 59 3.6. Certificado de recepción 59 3.7. Certificado de conservación 59 3.8. Certificado de embalaje 59

1324

**СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЙ
ALESEUSE HORIZONTALE
MANDRINADORA HORIZONTAL
2А614—1**

Руководство по эксплуатации

Notice d'utilisation

Manual para la explotación

Электрооборудование

Equipement électrique

Equipo eléctrico

Инв. № 1222 Подпись даты и инициалы

Форма записи	Номер записи	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Документация					
A4	2A614-1.90.080.000	Электрооборудование 2 общее			
	080-1.33	(1)			①
AI	2A614-1.90.080.33	Схема электрическая 1 принципиальная	81	1.1	
	2A614-1.90.080.33	(1)	-" -	1	1.2
A4	2A614-1.90.080.13	Перечень элементов принципиальной схемы	17	Зак-сд л.3	
	" 080-1.13	(1)	-" -	1	1.3
A1	2A614-1.90.081.34	Схема электрических соединений (Панель №1)			
AI	2A614-1.90.082.34	Схема электрических соединений (Панель №2)	11	Зак-сд л.4	
	" 082-1.34	(1)	-" -	1	1.4
1	N822	9 ЯН 18.11.86г	2A614-1.90.082.000	080-1	
/заполнит и запечат.	подп. и дата				
Разработ. Бабаян Проверка Гарян Прин. Обогимян Н. Константаджян Чтб. Обогимян	Годину	Электрооборудова- ние общее	Лист Лист Лист 1 2		
			ЧСЛО		

Форм.	Зона	Обозначение	Наименование	Примечание
103				
A3		2A614-1.90.083.34 ① " — .083-1.34	Схема электричес- кая соединений (электрошкаф)	зам. ся л.2,3,4
A1		2A614-1.90.084.34	Схема электричес- кая соединений (шпиндельная бабка)	
A1		2A614-1.90.085.34	Схема электричес- кая соединений (станина, стойка)	
12		2A614-1.90.086.34	Схема электричес- кая соединений (Пульт подвесной)	
A3		2A614-1.90.087.34	Схема электричес- кая соединений. (вариатор подачи)	
Задействованной узел из ст. 2A622				
A3		2A622.970.000.33	Блок питания Схема электр. при- ципиальная	см. 2A614-1 90.080.32-2
A4		2A622.970.000.13	Блок питания Перечень элементов	см. 2A614-1 90.080.13-1
A3		2A622.970.000.34	Блок питания Схема 1 электричес. соеди- ний (использовано 7 каналов)	см. 2A614-1 90.083.34- 1.1
1	N 827	З. Зел. 18.11.86г	2A614-1.90.080.000	080-1 ①
Изм. ил. рисунок. Подпись				
1				Лист 2