

Министерство станкостроительной и
инструментальной промышленности СССР

Московский Ордена Трудового Красного Знамени
завод координатно-расточных станков

Станок координатно-расточной
особо высокой точности с числовым
программным управлением.

Мод. 2Д450АФ2

Руководство по эксплуатации
2Д450АФ2 РЭ

1974 г.

с о д е р ж а н и е

Техническое описание	Стр.
Назначение и область применения	3
Состав станка	5
Устройства и работа станка и его составных частей	7
Перечень органов управления.	7
Расшифровка символов	14
Схема кинематическая	15
Оптическое устройство для отсчета координат	28
Станина	33
Стол и салазки	33
Привод перемещения стола и салазок	36
Механизм медленных перемещений	36
Механизмы зажима	36
Стойка	39
Блок направляющих	39
Привод подачи гильзы	39
Привод перемещения коробки	39
Коробка скоростей	40
Шпиндельная коробка	40
Расточный шпиндель	40
Коретка фотодатчика	41
Система смазки.	51
инструкция по эксплуатации:	
Указание мер безопасности	58
Порядок установки	58
Программирование	68
Настройка, наладка и режимы работы	96
Регулирование механизмов станка	111
Принадлежности и оснастка.	117
Схема расположения подшипников	142
Паспорт	
общие сведения	149
основные технические данные	150
сведения о ремонте	153
сведения об изменении в станке	154

Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата	
в. № подл.		в. № инв. №		инв. № докум.		инв. № докум.		инв. № докум.	
Разраб.		Провер.		Принял.		Разраб.		Провер.	
1		2		3		4		5	

Станок координатнорасточной
с ЧПУ мод. 2Д450АФ2

Руководство по
эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
А	1	176

МЗКРС





Рис. 2 Расположение составных частей станка.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5Д450АФ