

~~1-1992~~

408

РУКОВОДСТВО ПАСПОРТ

Плоскошлифовальный станок модели

36756

Зав. № 1083

Код. № 01303051

*Заказ-наряд
г. Воронеж*

Копьку сверил Зинь

Зинь

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Л и с т
I. Назначение и область применения	4
II. Распаковка и транспортировка станка, указание по упаковке и транспортировке.	5
Схема транспортировки станка	
III. Фундамент станка, монтаж, установка	
Указания по установке	7
установочный чертёж	8
IV. Паспорт станка	
Общие сведения и основные данные	9
Общий вид	10
Спецификации органов управления	11-12
Символы изображения на табличках	13-14
Техническая характеристика	15-17
Механика станка	18
Сведения о ремонте станка	19
Спецификация подшипников качения	20-22
V. Описание работы и конструкции станка	
Спецификации узлов	23-
Описание цикла работы на станке	24
Кинематическая схема	25
Описание кинематической схемы	26
конструктивные особенности отдельных узлов.	
Станина 3Б756-10	27
колонна 3Б756-10а.	28
каретка 3Б756-20	31
Редуктор 3Б756-31	32

вкл	Руководство	модель	3Б756
	Содержание	лист	листов
		2	66

	Лист
Коробка скоростей 3Б756-22	38
Привод коробки скоростей 3Б756-23	36
Шлифовальная бабка 3Б756-30А	35
Механизм подачи 3Б756-33	41
Охлаждение 3Б756-75А	42
Дожух 3Б756-80Б	42
Электромагнитный стол 3Б756-95	42
VI. Гидропривод станка.	40
Описание гидравлической схемы станка.	46
Работа гидросистемы.	46
Описание гидравлических узлов.	46
Цилиндр каретки 3Б756-50	46
Насосная установка 3Б756-56	49
Трубопроводы 3Б756-51	49
Спецификация гидроаппаратуры	52
VII. Смазка станка.	53
Общие сведения и указания по обслуживанию смазочной системы.	53
Спецификация к схеме смазки	53
VIII. Подготовка станка к первоначальному пуску .	57
IX. Дополнительные указания по эксплуатации станка.	59
Правка шлифовального круга.	59
X. Устранение дефектов в работе механизмов станка	61
указание по регулировке роликовой гайки	63
XI. Устранение причин, вызывающих брак или пониже- ние качества шлифуемых изделий.	65

303	Руководство	Модель 3Б756	
	Содержание	лист	листов
		3	66

17

10

9

8

7

6


5

4

3

2


1



1

15

14



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

32

5

12

13

Приложение к руководству станка ЗБ756.

ВОРОНЕЖСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

РУКОВОДСТВО

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ПЛОСКОШЛИКОВАЛЬНЫЙ СТАНОК МОДЕЛИ ЗБ756-ВО

Заказ-наряд № ...

г. Воронеж

1968 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
1. Общие сведения	2
2. Работа электросхем	3
3. Защита	6
4. Блокировка	6
5. Указания по обслуживанию электрооборудования станка	7
6. Спецификация покупного электрооборудования	8
7. Принципиальная электросхема	14
8. Монтажная схема панели электрошкафа	15
9. Монтажная электросхема станка	16
10. Размещение электрооборудования на станке	17, 18

ВСО	Руководство к станку	Модель	3Б756-В0
	Электрооборудование	лист	листов
		1	18