

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ
МОД 6М76П

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6М76П.00.000 РЭ

ИРКУТСК

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие сведения о станке.....	3
2. Основные технические данные и характеристики.....	5
3. Комплект поставки.....	15
4. Указания мер безопасности.....	20
5. Состав станка.....	23
6. Устройство, работа станка и его составных частей..	26
7. Электрооборудование.....	62
8. Система охлаждения, система смазки станка.....	70
9. Порядок установки.....	79
10. Порядок работы.....	85
11. Характерные неисправности и методы их устранения..	89
12. Особенности разборки и сборки при ремонте.....	91
13. Материалы по запасным частям.....	92
14. Свидетельство о приемке.....	93
15. Сведения о консервации и упаковке.....	151
16. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту.....	152
17. Гарантийные обязательства поставщика и ответствен- ность потребителя.....	154

Изм. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Изм. инв. №
Изм. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Изм. инв. №
Изм. №	Подп. и дата	Изм. инв. №	Изм. инв. №

6М76П.00.000.РЭ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Горбунова	180584	11.5.84
Провер.	Берегова	180584	18.05.84
Т.контр.	Шашков	180584	18.05.84
Н.контр.	Удальцова	180584	18.05.84
УТВ.	Мевченко	180584	18.05.84
Станок фрезерный широко- универсальный инструмен- тальный повышенной точнос- ти модели 6М76П.			
Лит.	Лист	Листов	
А	2	156	
Иркутский станкостроительный завод			




Рис. I. Станок фрезерный широкоуниверсальный
инструментальный повышенной точности
мод. 6M76II

6M76II.00.000.РЭ

Инв. № подл. Подп. и дата
Инв. № дубл. Подп. и дата
Вз. инв. №
Инв. № дубл. Подп. и дата

Н.С. Лукоцкий
Н.В. Духин
Подп. и дата

Лист
4

Инв. № дубл. Подп. и дата
Вз. инв. №
Инв. № дубл. Подп. и дата

1015208781

СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ
МОД. 6М76П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ
Часть 2.

6М76П.00.000.РЭ

С о д е р ж а н и е

1. Введение.....	3
2. Перечень подшипников.....	4
3. Схема расположения подшипников.....	7
4. Перечень чертежей быстроизнашиваемых деталей....	8
5. Чертежи быстроизнашиваемых деталей.....	9

6M76П.00.000.РЭ							
	Лист № докум	Подп.	Дата	Станок фрезерный широко- универсальный инструмен- тальный повышенной точнос- ти мод. 6M76П. Материалы по запасным частям.	Лит.	Лист	Листов
израб.	Горбунова	Лопт	0.06.84			2	29
провер.	Берегова				Иркутский станкостроитель- ный завод		
контр.	Матков						
контр.	Удальцова						
ТВ.	Шевченко						