

АВТОМАТ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ПРУЖИН

ИЗ ПРОВОЛОКИ  $\phi$  1,6-6,3 мм

МОДЕЛЬ АБ5218

Руководство по эксплуатации

1	Подл. и дата	Взам. инв. №	С.Б.Н. №	Подл. и дата
	Огыз 13.01.87			

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Лист
1. Общие сведения об автомате. . . . .	6
2. Основные технические данные и характеристика. . . . .	10
3. Комплектность. . . . .	15
4. Указания мер безопасности. . . . .	21
5. Состав автомата. . . . .	27
6. Устройство, работа автомата и его составных частей. . . . .	31
<del>7. Электрооборудование. . . . .</del>	<del>91</del> <sup>(2)</sup>
8. Смазочная система. . . . .	92
9. Охлаждение. . . . .	105
10. Порядок установки. . . . .	109
11. Порядок работы. . . . .	122
12. Возможные неисправности и методы их устранения. . . . .	133
13. Особенности разборки и сборки при ремонте. . . . .	135
14. Сведения по запасным частям. . . . .	136
15. Сведения о приемке. . . . .	136
16. Хранение. . . . .	140
17. Указания по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту. . . . .	141
18. Гарантия изготовителя. . . . .	162

102-74  
 007 45.01.87  
 13.01.87  
 1

### АБ5218-00-001РЭ

Л	АБ5218-15	Доп.	4.11.88	Автомат для холодной набивки пружин из проволоки φ1,6-5,3 мм модели АБ5218 Руководство по эксплуатации	Лист	Листов	
им	и докум	Подп	Дата			3	164
Разраб	Глухов	03.86					
Проб.	Нефедов	03.86					
Принял	Нефедов	03.86					
И.контр	Гайваранская	03.86					
итв	Цыбин	03.86					

ОКБ КО

Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности

СССР

Хмельницкое ПО по выпуску КПО

АВТОМАТ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ НАВИВКИ ПРУЖИНЫ

ИЗ ПРОВОЛОКИ  $\phi$  1,6-6,3 мм

МОДЕЛЬ АБ5218

Руководство по эксплуатации

Часть I

АБ5218-00-001 РЗ

1  
сбл  
13.01.87