

ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  
ПРЕССОВ „МЕТАЛЛИСТ“

---

# ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

*Пресс гидравлический  
одностоечный усилием 63 тс.*

Модель П 6328

---

ОРЕНБУРГ

---

Оренбургский завод гидравлических  
прессов „Металлист“

## Паспорт пресса

Изделие: Пресс гидравлический  
одностоечный усилием 63 т.с.

Модель: П6328

На 9 листах

ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  
ПРЕССОВ „МЕТАЛЛИСТ“

# РУКОВОДСТВО К ПРЕССУ

*Изделие: пресс гидравлический  
одноштоковый усилием 63 тс.*

МОДЕЛЬ Л6328

---

---

| Руководство к прессу                                      |  | Н5823     |        |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------|--------|
| Пресс гидравлический, одноштоковый<br>усилием 33 т.с.     |  | Листов 20 | Лист 2 |
| Содержание                                                |  |           |        |
| I. Назначение и область применения пресса.                |  |           | 3      |
| II. Транспортировка распакованного пресса.                |  |           | 3      |
| III. Монтаж и установка пресса.                           |  |           | 3      |
| IV. Подготовка пресса к первоначальному пуску.            |  |           | 3      |
| V. Описание конструкции и принципа работы основных узлов. |  |           | 5      |
| VI. Описание работы гидросхемы.                           |  |           | 12     |
| VII. Электрооборудование пресса.                          |  |           | 14     |
| VIII. Указания по обслуживанию и технике безопасности.    |  |           | 16     |
| IX. Первоначальный пуск пресса.                           |  |           | 18     |
| X. Возможные неполадки и их устранения.                   |  |           | 19     |