

Модель 2Н135Ф

154  
13462

Дерево-станок...  
...индустриальной промышленности

Главтанкпром

Стерлитамакский станкостроительный завод  
им. Ленинца

(наименование и марка завода-изготовителя)

# РУКОВОДСВО К ИЗДЕЛИЮ

Станок...  
...с программным управлением


...изделия

...изделия 2Н135Ф-2

## 2Н135Ф-2

Проект изделия и руководство разработаны

...торски  
...со



...63г

Объем рабочих	Наименование	№ документа	Примечание
	1. Техсогласования		
—	Электрика "Руководство и изделие"	1	
—	Содержание руководств и изделий	2-3	
I	Назначение, область применения изделия	4	
I	Расстановка и внутрисоборочная транспортировка	5	
I	Схема транспортировки	6	
II	Фундамент и установка изделия	7	
	Паспорт. Общие сведения	8	
	Паспорт. Спецификация органов управления	9-10	
	Паспорт. Основные данные	11-12	
IV	Паспорт. Размеры изделия и план фундамента	13	
	Паспорт. Присоединительные базы	13	
	Паспорт. Механизм главного движения	14	
	Паспорт. Механизм подачи	15	
	Паспорт. Сведения о ремонте и изменениях	16	
	Описание конструкции и принцип работы	17-38	
	Спецификация элементов пневматической схемы	39-42	
V			
VI	Электрооборудование. Указание по обслуживанию	53	
VII	Схема смазки	54	
	Спецификация мест смазки	55-56	
	Указания по обслуживанию смазочной системы	57	
VIII	Первоначальный курс техники безопасности	58	
IX	Указания по настройке на режимы работы	59-63	
X	Указания по регулировке узлов	64	
XI	Детальности разборки Техсогласования по ремонту	65	

ИЗДАНИЕ  
 с программным управлением  
 Сводное руководство к изделию  
 № документа  
 ИИ350-2  
 02.05  
 Лист 2. Листов 55

Обозначение	Наименование	Количество листов	Примечание
2. Чертежи и схемы			
Н135Ф-2. 0001	общий вид изделия	1	
Н135Ф-2. 0002	кинематической схема.	1	
3. Приложения к „Руководству“			
а) Чертежи общих видов узлов и схем:			карты находятся в узлах; собираются комплект станом сдаточ.
б) Руководство по системе программного управления станком.			
"координата С-70-2"			1
2Н135Ф-2.95.000.05	Сборочный чертеж	1	
2Н135Ф-2.95.000.03	Схема электрическая принципиальная	1	
2Н135Ф-2.95.000.03	Схема подключения	1	На 2 <sup>х</sup> листах
2Н135Ф-2.95.000.70	Техническое описание	1	на 6 <sup>х</sup> листах
б) Перечень сопроводительной технической документации (таблицы, схемы, чертежи и т.д.)			

\* При отправке заказчику покупных изделий, завод-изготовитель обязан приложить к ней сопроводительную техническую документацию, по указанному перечню.

ОСКБ СС и  
Строительный завод

с программным управлением.  
содержание руководства к изделию (продолжение)

2Н135Ф-2. 0001  
лист 3, листов 67

Лист № 50 Ф-2