


МОДЕЛЬ
2В440А




**КООРДИНАТНО-
РАСТОЧНЫЙ
СТАНОК**



СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Назначение станка	4
Транспортировка, установка и подключение к электрической сети	4
Паспорт координатно-расточного станка	6
Спецификация зубчатых и червячных колес, червяков, винтов и глек	11
Кинематическая схема	12
Краткое описание станка	14
Органы управления станка	16
Спецификация органов управления	17
Смазка станка	17
Подшипники качения, установленные на станке	18
Правила работы и уход за станком	19
Установка изделия по заданным координатам	26
Спецификация быстрознающихся деталей	31
Центронскатели	34
Резцедержатель с точной подачей	37
Универсальный резцедержатель	37
Переходные втулки	37
Державка с цанговым зажимом	37
Сверлильный патрон	37
Пружинный керн	38
Установочный центр	38
Индикаторная державка	38
Державка для заточки мелких сверл и резцов	38
Борштанги и режущий инструмент	39
Поворотные столы	39
Установка наклонного положения универсального поворотного стола	42
Установка обрабатываемого отверстия по оси шпинделя при наклонном положении поворотной плиты	42
Инструкция по регулировке механизмов станка	42



Фиг. 1. Станок модели 2В440А