

СТАНОК КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОСОБО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Модель ЗУ10МА10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть 2

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

0.037.00.101.00.0731

СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристика электрооборудования.....	3
2. Сведения о системе питания электрооборудования станка.....	5
3. Подготовка УИИ к работе.....	8
4. Описание работы электрооборудования.....	13
5. Блокировки.....	55
6. Сигнализация.....	56
7. Защита.....	56
8. Местное освещение.....	57
9. Первоначальный пуск.....	59
10. Указания мер безопасности.....	58
11. Сведения о расцветке проводов.....	59
12. Указание по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования.....	60

Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

0.037.00.101.00.0P31

Изм/Лист	# докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Криштоприис			Станок круглошлифовальный универсальный особо высокой точности мод.ЗУ10МА10	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Юлка					2	5
Принял	Накальнички				ВЧПС		
Контр.	Ирландис			Руководство по эксплуатации. Часть 2.			


82 ПУСК пневмош-пинделя

83 Индикатор размаха колебаний

84 ПУСК двигателя издателя и насоса охлаждения

85 ПУСК двигателя фильтра-транспортера

86 Наружное шифрование



41	160	63	66
50			

11	11	11	11	45	47	72
----	----	----	----	----	----	----

9	9	9
---	---	---

39	57	65
50		

87 Продолжение Рис. 1 89 Схема электрическая принципиальная

2	2	07.0335	(11)	120100
1	1	037.0245K	(11)	9.07.82
ЛЗМ.Лист	№ док.	Подп.	Лист	82

0.037.00.101.00.0 P31