

Организация п/я М-5934  
предприятие п/я В-8731

Ч. II  
10871  
МС872  
7814

Кромкоштругальный  
стакок 7808 (7814).

ЭЛЕ-ПРОСБОРУДОВАНИЕ  
СТАНКА

ЧАСТЬ II

## СОДЕРЖАНИЕ II ЧАСТИ

### I. Общие введение.

Лист

§-1 Характеристика основных приводов механизмов станка.....	4
§-2 Исполнение электрооборудования станка.....	5
§-3 Расположение электрооборудования станка.....	5
§-4 Управление электроприводом станка.....	5

### II. Установка и монтаж электрооборудования станка.

§-1 Размещение выносного электрооборудования.....	7
§-2 Монтаж внешней электропроводки.....	7
§-3 Восстановление схемы электропроводки станка.....	8
§-4 Заземление электрооборудования станка.....	9

### III. Описание работы электропривода станка.

§-1 Принцип работы электропривода главного движения.....	9
§-2 Регулирование скорости электропривода главного движения.....	13
§-3 Резак и остановка электродвигателя привода каретки.....	15
§-4 Описание работы схемы на автоматическом режиме.....	18

### IV. Пуск электропривода станка.

§-1 Подготовительные мероприятия.....	22
§-2 Включение станка в сеть.....	24
§-3 Проверка механизмов.	
§-4 цилиндров зажима и отжима листа, и загрузочного устройства.....	24
§-5 Пуск электродвигателей привода ЭМУ, вентилятора и маслонасоса.....	28

§-6 Проверка схемы управления электроприводом перемещения каретки.....	29
§-7 Проверка цепи генератора ЭМГ и генератора Г.....	32
§-8 Проверка возбуждения двигателя привода каретки.....	33
§-9 Включение узла токограничения и фокусировки.....	34
§-10 Проверка схемы электроприводов подачи суппортов.....	34
§-11 Включение электродвигателя перемещения каретки.....	36
§-12 Проверка автоматической работы станка из холостого хода.....	39
§-13 Проверка работы электропривода станка под нагрузкой.....	40

У. Указания по эксплуатации электрооборудования станка.

§-1 Уход за электрооборудованием.....	42
§-2 Указания по обеспечению безопасности обслуживания и ремонта электрооборудования станка.....	45
§-3 Советы обслуживанию персоналу.....	46
§-4 Спецификация электрооборудования.....	47
Схема электрическая принципиальная черт. № С871-81-00083	57
Схема электрическая соединений электрооборудования черт. № С871-81-00084	58
Схема электрическая соединений шкафа управления черт. № С871-81-00084.1	59
Монтажная схема электропривода станка черт. № С871-81-003 л.2 /регулятор подач/.....	60
Монтажная схема электропривода станка черт. № С871-81-003 л.3 /регулятор скорости/.....	61
Схема электрическая принципиальная и соединений черт. № С871-81-00050	62