

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ
С НАКЛОННЫМ НОЖОМ 63×3150

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗ218 - 00 - 000РЭ

1977

Содержание

Лист

1. Техническое описание	
1.1. Назначение и область применения	7
1.2. Состав машины	8
1.3. Устройство и работа машины и ее составных частей	12
1.3.1. Общий вид и пульт управления	12
1.3.2. Перечень органов управления	12
1.3.3. Перечень графических символов	14
1.3.4. Схема кинематическая	16
1.3.5. Станина	18
1.3.6. Редуктор червячный	20
1.3.7. Балка ножевая	23
1.3.8. Балка прижимная	26
1.3.9. Механизм регулировки заднего упора	26
1.3.10. Уравновешиватели	30
1.3.11. Механизм показаний положений заднего упора	32
1.3.12. Пневмосистема	34
1.3.13. Ограждение привода	38
1.3.14. Ограждение зоны реза	38
1.3.15. Система смазки	38
1.3.16. Носок гидравлический	43
1.3.17. Осветитель	46
2. Инструкция по эксплуатации	
2.1. Указанные меры безопасности	50
2.2. Порядок установки	52
2.2.1. Распаковка	52
2.2.2. Транспортирование	54

Инв. № 127 / Подл. № 100 / Дата вкл. в инв. № 100 / Подл. № 100 / Инв. № 100 / Подл. № 100 / Инв. № 100 / Подл. № 100

228886

НАЗ 3218-00-000РЭ

2.2.3. Установка на фундаменте.	54
2.3. Настройка, наладка и работа.	56
2.3.1. Подготовка к пуску.	56
2.3.2. Пуск и наладка.	57
2.3.3. Работа.	58
2.4. Регулирование.	
2.4.1. Зазор между ножками.	59
2.4.2. Положение передних упоров.	60
2.4.3. Положение червячного колеса.	60
2.4.4. Положение ножевой балки.	60
2.4.5. Натяжение ремней.	61
2.4.6. Зазор в направляющих	61
2.4.7. Параллельность упорной балки с линией реза.	62
2.4.8. Забление сжатого воздуха.	62
2.4.9. Забление в манометрах гидронасоса.	63
2.5. Перечень подшипников качения.	65
2.6. Перечень уплотнений	66
2.7. Быстроизношающиеся детали	66

Шифр докум. Подлин. дата 24.08.86 Шифр докум. Подлин. дата 22.08.86

НА 3218-00-000РЭ

Министерство станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности СССР

*Чимкентское производственное
объединение по выпуску
кузнечно-прессового оборудования.*

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ
С НАКЛОННЫМ НОЖОМ *6,3 x 3150 НА3218*

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ *НА3218-00-001 РЭ1*

1977г.

Содержание

	Стр.
1. Техническое описание	3
1.1. Общие сведения	3
1.2. Защита, блокировка и самозащита	7
1.3. Описание действия схемы	9
2. Инструкция по эксплуатации	21
2.1. Указания о порядке управления электроприводом	21
2.2. Указания по обслуживанию электрооборудования	22
2.3. Указания по технике безопасности	23
3. Перечень покупного электрооборудования	27

Приложение:

Схема электрическая принципиальная черт. НА3218-90-001Э3.

Схема электрическая соединений машины, черт. НА3218-90-001Э4.

Размещение электрооборудования: серия, обычный экспорт и тропики, черт. НА3218-90-001СБ, со спецификацией. ✓

НА3218 - 00-001РЭ1

Ш.н. и подл.	Подл. и дата	Ш.н. и дата	Вз. ш.н. и дата	Ш.н. и дата	Подл. и дата	Ш.н. и дата	Подл. и дата	Ш.н. и дата	Подл. и дата
245534	Ращав. Кузина	Провер. Кузина	Тяганя Тумков	И.контр. Филиппова	Ч.овер. Тихоненков				
						Ножницы ковшовые лит. листы	лист	листо	
						листовые с наклонным ножом 63*3150	1	31	
						Руководство по эксплуатации	43 ПА		