

РУКОВОДСТВО К МАШИНЕ

ИЗДЕЛИЕ: Ножницы кривошипные листовые с наклонным
ножом 2,5 x 1600 мм

МОДЕЛЬ: НБ 3314

г. Стрел - 1969г.

СОДЕРЖАНИЕ.

	стр.
1. Назначение и область применения.	3
2. Распаковка и транспортировка.	5
3. Фундамент и установка.	7
4. Краткое описание конструкции и работы	10
5. Станина.	10
Привод и валы приводные.	14
Муфта включения.	14
Балка ножевая и прижим.	16
Упор задний	18
Т о р м о з	18
и Электромагнитное управление.	21
Ограждение ножниц.	23
5. Смазка ножниц. Спецификация к схеме смазки.	25
6. Подготовка к первоначальному пуску Первоначальный пуск и указания по технике безопасности.	26-27
7. Настройка ножниц и режим работы	28
8. Регулировка ножниц.	28
9. Особенности разборки и сборки ножниц.	31
10. Срок гарантии работы машины	32

Руководство к машине
Ножницы кривошипные листовые с
наклонным ножом 2,5 × 1600 мм

НБ.3314
Лист № 32 Лист 2




Рис 1 Общий вид.