

**Описание  
и  
инструкция по обслуживанию  
машины**

двухстоечного  
кривошипного пресса

**Типа: PKZZ 250/2500  
(DF)**

№ машины: .....

Год выпуска: .....

НАРОДНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ

**ПРЕССЕН- УНД ШЕРЕНБАУ ЭРФУРТ**

БЫВШ. „ГЕНРИ ПЕЛЬС“

О г л а в л е н и е

Наименование	Инструкция	№ листа
Техническая характеристика и основные параметры	1030	3 - 4
Спецификация электроприборов	1030	5 - 7
Спецификация быстроизнашивающихся деталей	1030 7033	8 - 9 9
<b><u>А. Инструкция для машины</u></b>		
1. Описание машины		
2. Установка машины		
3. Пуск машины		
4. Уход за машиной		
5. Электропривод		
6. Отказ управления в работе		
7. Уход за электроприводом и управлением		
8. Монтаж и наладка инструмента		
<b><u>Б. Описание и инструкция электропневматически управляемой однодисковой фрикционной муфты сцепления</u></b>		
Черт. общ. вида однодисковой фрикционной муфты сцепления	7033 3 ск 3965	1 - 8
<b><u>В. Инструкция по обслуживанию дополнительных устройств</u></b>		
1. Электроуказатель пика эксцентрика	1030	10
2. Электроуказатель прессового усилия 4 ск 3779	1030	11 - 13
3. Тормоз маховика с реверсивным переключателем и электроуказатель направления вращения и движения маховика		14
4. Предохранительное устройство от перегрузки крутящего момента в мех. регулировки ползуна		15
<b><u>Г. Инструкция по тавотному аппарату</u></b>		
Нормали материала	182	
<b><u>Д. Инструкция по вытяжному устройству</u></b>		
Карта испытаний рессивера		
Карта испытаний машины		

О г л а в л е н и е

Чертежи машины

Наименование	№ чертежа :
Общий вид машины ✓	1 DF 11879
Спецификация деталей к черт. общего вида ✓	4 DF 11880 1 - 5
<u>Узловые чертежи:</u>	
Узел фрикциона маховика ✓	1 DF 11876
Электроуказатель пика эксцентрика ✓	2 DF 8349
Электроуказатель прессового усилия ✓	1 DF 6861
Тормоз маховика ✓	120 PEN 4001/3 DF 6930
Электроуказатель направления вращения и движения маховика ✓	2 DF 11903
Предохранительное устройство от перегрузки в мех. регулировки ползуна ✓	3 DF 6350
Чертеж фундамента ✓	2 DF 6828
Фундаментный болт ✓	M 30 PEN 927
Схема крепления инструмента ✓	3 DF 6503/6506/6668
Схема трубопроводов смазочной системы ✓	1 DF 11878
Инструкция по смазке ✓	4 DF 11908 лист 1 и 2
Схема трубопроводов пневматической системы ✓	2 DF 11898
Принципиальная электросхема ✓	1 E 3385
Схема проводов электрощита ✓	2 E 3386
Электросхема управления машины ✓	2 E 3387
Схема системы проводов щита управления ✓	3 E 3388
Чертежи быстроизнашивающихся деталей ✓	M 1030 лист 16
Фрикционная колодка ✓	4 EK 130
Возвратное кольцо ✓	4 DF 6698
Червячный вал возвратного кольца ✓	4 DF 6797
Червячный вал электромотора ✓	4 DF 6864
Направляющие планки ползуна ✓	3 DF 6793/3 DF 6820
Прокладка тормоза маховика ✓	PEN 4011
Шпиндель ✓	4 DF 6590/1 и 2
Комплект вкладышей подшипников ✓	3 DF 6828
Червячный венец ✓	4 DF 6708

О г л а в л е н и е

Чертежи для папки главного механика

Наименование	№ чертежа :
Малое зубчатое колесо к валу маховика	✓ 4 ДР 6545
Шестерня перебора	✓ 3 ДР 6543
Малое зубчатое колесо к валу перебора	✓ 5 ДР 6553
Болт эксцентриковой шестерни	✓ 3 ДР 6566
Эксцентриковая шестерня	✓ 1 ДР 6564
Шатун	✓ 2 ДР 6586